

通学路対策箇所一覧表

【神崎小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	計上 年度
①	町道吉富粟賀線	神河町粟賀町地内(オートピア粟賀SS～JA兵庫西付近)	歩道が狭く、車とすれ違うときに危険。	グリーンベルト・注意看板設置、通学路の変更	神河町	R3
②	県道8号加美穴粟線	神河町福本地内(粟賀大橋～リカーズさか田付近)	粟賀大橋の歩道が狭く中学生と高校生が交差するときに危険。	路肩拡幅	兵庫県	R3
③	町道粟賀・柏尾・貝野線	神河町粟賀町地内(コメリ前横断歩道)	交通量が多い。	安全指導	警察・神河町	R5
④	国道312号	神河町吉富地内他(理容よしとみ前から北側)	一部歩道が狭くなっており、カーブもあり危険。	歩道拡幅	兵庫県	H27
⑤	国道312号	神河町福本地内(セルフ神崎SS前グリーンベルト)	グリーンベルトが狭い。ブロック、花壇があり歩きにくい。交通量が多い時間帯に通るので危険。	歩道の設置または路肩拡幅(側溝蓋掛け)	兵庫県	R6
⑥	町道市場・杉線	神河町吉富地内(稲川木材～東柏尾横断歩道付近)	スピードを出す車が多い。	速度制限、看板設置、減速マーク	警察・神河町	R5
⑦	町道市場・杉線	神河町東柏尾地内(東柏尾市場バス停北横断歩道)	吉富方面からの車が多く、見通しが悪い。停止線を越え、横断歩道上で停止する車もあり。	注意喚起の看板、横断歩道のカラーリング	警察・神河町	R7
⑧	町道粟賀・柏尾・貝野線	神河町貝野地内(スクールバス停留所)	車の通行量多く、スピードも速い。カーブ途中にあるバス停が見えづらい	横断歩道のカラーリング	神河町	R7
⑨	町道庵西1号線	神河町吉富地内(宮本電気前のY字路)	西側を通る車と東側を通る登校班のお互いが見えない。	安全指導、飛び出し坊や設置	神河町	R6
⑩	町道神崎小学校北線	神河町粟賀町地内(新神崎橋～神崎小北門前)	時間帯交通規制がされているが、守られていない。	取り締まりの強化	警察	R5
⑪	国道312号	神河町大山地内(上大山バス停付近)	横断歩道前で渡ろうと待っていても車が止まらない。	取り締まりの強化	警察	R6

【寺前小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	計上 年度
⑫	県道長谷市川線	神河町比延地内(まちの灯り前横断歩道)	駅前から左折してくる車のスピードが速く、横断中、危険を感じる。	取り締まりの強化	警察	R6
⑬	町道水走り中河原線	神河町寺前地内(コスモタウン下T字路)	横断歩道ができると1つの登校班で登下校できる。	横断歩道の設置	警察・神河町	R6
⑭	県道長谷市川線	神河町大河地内(寿福寺前の横断歩道)	登校時、通勤時間と重なるため、スピードを出している車があり、横断する際に危険。	中央線、外側線、横断歩道の引き直し	兵庫県、警察	R7
⑮	県道長谷市川線	神河町鍛冶地内(金谷神社から北側)	雨天時、水たまりが多数でき、登下校中の児童に車が通過するときの水しぶきがかかる。	道路の舗装	兵庫県	R7
⑯	町道寺前停車場線	神河町上岩地内(寺前5組会館より東側の寺前駅前通り)	歩道がなく狭い為、足を踏み外して1m下の田んぼに落ちかけたことがあった。	落下防止柵等の設置	神河町	R7

【長谷小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	計上 年度
⑰	県道一宮生野線	神河町長谷地内(長谷小と旧長谷幼の横断歩道)	通行量も多くなり、スピードを出した車も多く通る。	横断歩道のカラーリング・引き直し	兵庫県、警察	R7

【神河中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	計上 年度
⑱	町道向本寺前線	神河町東柏尾地内(向本寺前の道)	時間通行禁止区間の車が多い。それ以外の時間帯も車の速度が速い。	外側線の引き直し、路肩を広くする	神河町	R6
⑲	町道太田大道の上線	神河町寺前地内(JA北側道路と役場横道路との交差点)	細い道の交差点で見通しが悪く危険。車、自転車両方に注意が必要。	カーブミラー下に看板設置、安全指導	神河町	R7

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
町内全域	中央線、横断歩道、停止線など薄くなってる箇所が多くある。	中央線、外側線、停止線、横断歩道等の塗り直し 横断歩道のカラーリング